


А

Планъ

Ф. 5.



Масштабъ (въ натуральную величину)
для клинометра, Компаснаго транспортира
и Русскаго горнаго компаса.

линій 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 дюйма.

Компасный т

Видъ

С'

С'